

3. 主要材料、设备、构配件进场检验记录

工程名称		山东鲁南地区农村饮水安全工程-汶上县-汶上县农村饮水安全工程		
工程地址		汶上县南旺镇南旺村		
材料名称	规格	数量	生产厂家	进场日期
水泥	32.5	1000	山东鲁南地区农村饮水安全工程	2018.12.1
砂石	中粗砂	1000	山东鲁南地区农村饮水安全工程	2018.12.1
钢筋	HRB400	1000	山东鲁南地区农村饮水安全工程	2018.12.1
管材	PE100	1000	山东鲁南地区农村饮水安全工程	2018.12.1
管件	PE100	1000	山东鲁南地区农村饮水安全工程	2018.12.1
阀门	PE100	1000	山东鲁南地区农村饮水安全工程	2018.12.1
其他材料				
检验批				
检验日期				
检验地点				
检验结果				
检验结论				
检验人				
检验单位				
检验地点				
检验日期				
检验结论				
检验人				
检验单位				

300A
300A
300A



建设单位: 汶上县农村饮水安全工程 监理单位: 汶上县农村饮水安全工程

三益 (檢) 字 2021 年 第 147 号 品

検査報告


三益 (檢) 字 2021 年 第 147 号 品

検査項目	検査結果	検査方法	検査場所	検査日時	検査者
品質検査	合格	目視検査	三益 (株) 検査部	2021年10月15日	田中 太郎
数量検査	合格	数値検査	三益 (株) 検査部	2021年10月15日	田中 太郎
色味検査	合格	目視検査	三益 (株) 検査部	2021年10月15日	田中 太郎
臭気検査	合格	目視検査	三益 (株) 検査部	2021年10月15日	田中 太郎
形状検査	合格	目視検査	三益 (株) 検査部	2021年10月15日	田中 太郎
寸法検査	合格	目視検査	三益 (株) 検査部	2021年10月15日	田中 太郎
材質検査	合格	目視検査	三益 (株) 検査部	2021年10月15日	田中 太郎
包装検査	合格	目視検査	三益 (株) 検査部	2021年10月15日	田中 太郎
ラベル検査	合格	目視検査	三益 (株) 検査部	2021年10月15日	田中 太郎
その他	合格	目視検査	三益 (株) 検査部	2021年10月15日	田中 太郎

検査結果: 合格

検査者

合格



検査結果: 合格

検査項目: 品質検査

検査結果: 合格

検査項目: 数量検査

検査結果: 合格

検査項目: 色味検査

検査結果: 合格

検査項目: 臭気検査

検査結果: 合格

検査項目: 形状検査

検査結果: 合格

検査項目: 寸法検査

検査結果: 合格

検査項目: 材質検査

検査結果: 合格

検査項目: 包装検査

検査結果: 合格

検査項目: ラベル検査

検査結果: 合格

検査項目: その他

検査結果: 合格

検査結果: 合格